



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., тел: 30-34-10, факс: 24-20-06,
e-mail: gurk@gukomi.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., тел: 30-34-34, факс: 30-34-34,
e-mail: ogprnk@gukomi.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Усть-Цилемского района

169480, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, д. 20
Тел., факс: 8(82141) 9-24-06 e-mail: ond_Ust-cilma@mail.ru

Предписание № 89/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя
общеобразовательная школа».

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной
безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа)

профилактической работы Усть-Цилемского района УНД и ПР ГУ МЧС России по РК
Филиппова Руслана Сергеевича от 11 декабря 2017 года № 89

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

с 18 декабря 2017 года по 22 января 2018 года Верещагиным Геннадием Алексеевичем –
старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Усть-Цилемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми,

проведена плановая проверка за соблюдением требований пожарной безопасности зданий
и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пижемская средняя общеобразовательная школа», а именно:

- здание школы по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Замежная, ул.
Школьная, д. 10;

- помещения интерната по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Замежная,
ул. Калмыкова, д. 15.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов)
органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Волошиным Анатолием Николаевичем – директором МБОУ «Пижемская
СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование	Срок устранения	Отметка (подпись) о
-------	---	-------------------------------------	-----------------	---------------------

	места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Замежная, ул. Школьная, д. 10				
1.	В помещении школьной библиотеки ширина горизонтальных участков путей эвакуации между стеллажами книг менее 1 метра.	п. 33 Правил противопожарного режима, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ); ч. 4 ст. 4, ст. 6, 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Технический регламент); пункт 4.3.4 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.07.2018г.	
Помещения интерната по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Замежная, ул. Калмыкова, д. 15				
2.	На объекте отсутствует разработанная и утвержденная в установленном порядке проектная документация, предусматривающая дублирование сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, договор на монтаж.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, 81, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент); п. 61 ППР в РФ.	01.07.2018г.	
3.	Высота в свету запасного эвакуационного выхода, ведущего из помещений интерната в коридор, составляет 1,69 метра, вместо требуемого не менее 1,9 метра.	пункт 33 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, статья 6, ст. 89 Технического регламента; п. 6.16 Строительных норм и правил (далее СНиП) 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5	01.07.2018г.	

		Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
4.	Высота в свету запасного эвакуационного выхода, ведущего из помещения коридора непосредственно наружу, составляет 1,7 метра, вместо требуемого не менее 1,9 метра.	пункт 33 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, статья 6, ст. 89 Технического регламента; п. 6.16 Строительных норм и правил (далее СНиП) 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2018г.	
5.	Ширина в свету запасного эвакуационного выхода, ведущего из помещений интерната в коридор, составляет 0,77 метра, вместо требуемого не менее 0,8 метра.	п. 33 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, статья 6, ст. 89 Технического регламента; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.07.2018г.	
6.	Ширина в свету запасного эвакуационного выхода, ведущего из помещения коридора непосредственно наружу, составляет 0,76 метра, вместо требуемого не менее 0,8 метра.	п. 33 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, статья 6, ст. 89 Технического регламента; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.07.2018г.	
7.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещения интерната (Ф1.1), библиотеки (Ф2.1), кабинета участкового (Ф 4.3) и Пижемской амбулатории (Ф3.4), не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 88 Технического регламента; п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной	01.07.2018г.	

огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
---	---------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:


1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Усть-Цилемского района
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Коми Верещагин Геннадий
Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(Handwritten signature)
 (подпись)

« 22 » января 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

начальник пожарной части № 51-2-26 от 22.01.2018

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

(Handwritten signature)
 (подпись)

«06» марта 2018 г.